

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Paraje Nuevo Mirador	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Paraje El Nuevo Mirador Coban A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0924-43	FECHA:	4/10/2024

CAMBIO DE MURO INTERIOR DE AULA



Foto1: Sustitución de muro interior de aula con block (15cm X 20cm X 40cm, se cuenta actualmente con madera en mal estado.

SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



Foto 2: Cambio de ventas rusticas por material de metal mejorando la calidad y la entrada de luz para la visibilidad de los estudiantes.

PISO




Foto 3: Sustitucion de piso rustico en interior de escuela, presentan grietas en el interior.

TECHO, CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 4: Cambio de techo por laminas troqueladas aluzinc ya que se cuenta con láminas galvanizadas con agujeros en época de lluvia se tiene filtraciones en las mismas.

ESTRUCTURA



Foto 5: Cambio de estructura de escuela por costaneras galvanizadas ya que se cuenta con vigas de madera en mal estado y quebradas.

Puerta




Foto 6: Cambio de puerta de madera por una de metal mejorando la calidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

