

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAMULTEQUEN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1164-43	FECHA:	viernes, 27 de septiembre de 2024




Foto1: laminas en mal estado y deteriorado




Foto 2: Sustitucion de estructura de madera por estructura de metal.



Foto 3: Pared de madera y puerta ya deteriorado.




Foto 4: Sustitución de piso de concreto.



Foto 5: sustitucion de ventanas de madra por ventans de metal.




Foto 6: levantado de hiladas de block en pared de modulo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y selló del Presidente de la OPP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

