

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | Cobán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chocutá La Unión |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-1611-43 | FECHA: | 15/04/2024 |



Foto 1: El techo de la Escuela Oficial Rural Mixta necesita cambios al igual que las vigas que ya está continuado por la polilla por el tiempo de uso que ya lleva.



Foto 2: El techo de la cocina ya se encuentra dañada por los vientos que pasa por la aldea como también están dañadas las láminas del corredor de la misma, contando ya con agujeros. Por lo que necesita cambio.



Foto 3: La parte de atrás de la Escuela Oficial Rural Mixta necesita de balcones para darle seguridad a las ventanas de vidrio para que no sean dañadas constantemente.



Foto 4: La puerta de la cocina ya se encuentra en mal estado, necesita cambio, para darle seguridad a la misma.



Foto 5: Se necesitan 2 puertas de metal a las 2 letrinas lavables de la Escuela Oficial Rural Mixta para brindarles seguridad a los niños y niñas cuando lo utilicen.



Foto 6: El centro educativo necesita de canales y bajadas de agua pluvial para abastecer la pila y el tinaco que ya se cuenta pero que es necesario también otro tinaco, por la falta de agua entubada en la comunidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
| <p><i>Ricardo Pop</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|--|