

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SESAJAB I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESAJAB I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-2029-43	FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto 1: Deslave en la parte derecha del predio de la escuela la cual empezó desde las tormentas eta y iota.




Foto 2: el deslave afecta al establecimiento un 90 por ciento ya que la infraestructura se está deteriorando (socavamiento).



Foto 3: el deslave tiene una magnitud de 80 metros de largo



Foto 4: se necesita un muro perimetral que cubra el área afectada ya que corre en peligro la integridad física de los niños y niñas.



Foto 5: el mobiliario que se resguarda en la bodega 1 se ve afectada ya que las laminas se deterioraron con el paso del tiempo




Foto 6: en la bodega dos también se ve afectado el mobiliario que se resguarda ya que las laminas sufren perforaciones por las constantes lluvias.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---