

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL	EORM CASERIO SESAJAB I	DIRECCIÓN DEL	ALDEA SESAJAB I
CÓDIGO DEL	16-01-2029-43	FECHA:	16 DE DICIEMBRE DEL 2024



Foto1: Reactivación de zanjeado para el muro de contención alrededor de las instalaciones del centro educativo.



Foto 2: Reactivación del muro de contención, elaborado por los padres de familia, con un avance del 10%




Foto 3: Activación del muro de contención, cimentación con un avance del 15%



Foto 4: Activación del muro de contención, con un avance del 40%




Foto 5: Acitvación del muro de contención, con un avance del 60% de la pate frontal derecha.



Foto 6: Activación del muro de contención, con un avance del 80%.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

