

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL	EORM CASERIO SESAJAB I	DIRECCIÓN DEL	ALDEA SESAJAB I
CÓDIGO DEL	18-01-2029-43	FECHA:	16 DE DICIEMBRE DEL 2024



Foto 1: Finalización de la activación de muro perimetral, teniendo una altura de 7 metros la parte frontal derecha y un largo de 60 metros. La parte trasera tiene una altura 6 metros y de largo 15 metros.



Foto 2: Finalización de la activación de muro perimetral, teniendo una altura de 7 metros la parte frontal derecha y un largo de 60 metros. La parte trasera tiene una altura 6 metros y de largo 15 metros.



Foto 3: Finalización de la activación de muro perimetral, teniendo una altura de 7 metros la parte frontal derecha y un largo de 60 metros. La parte trasera tiene una altura 6 metros y de largo 15 metros.



Foto 4: Finalización de la activación de muro perimetral, teniendo una altura de 7 metros la parte frontal derecha y un largo de 60 metros. La parte trasera tiene una altura 6 metros y de largo 15 metros.



Foto 5: Finalización de la activación de muro perimetral, teniendo una altura de 7 metros la parte frontal derecha y un largo de 60 metros. La parte trasera tiene una altura 6 metros y de largo 15 metros.



Foto 6: Finalización de la activación de muro perimetral, teniendo una altura de 7 metros la parte frontal derecha y un largo de 60 metros. La parte trasera tiene una altura 6 metros y de largo 15 metros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

