

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Setuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-2092-43	FECHA:	17-06-24



Foto 1: Colocación de dos puertas de metal



Foto 2: Colocación de cuatro ventanales de metal con vidrio



Foto 3: Aplicación de piso entortado, allsado y con color



Foto 4: Colocación de canales de agua pluvial para dos aulas




Foto 5: Aplicación de pintura en muros interior y exterior de dos aulas



Foto 6: Mantenimiento de portón de metal del acceso al establecimiento y cambio de vigas de madera del techo a estructura metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Batz Macz
Firma y sello del Presidente de la OPF 

Andrés Quiñones
Firma y Sello Director Centro Educativo Público 



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Setuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-2092-43	FECHA:	17-06-24






Foto 7: Sustitución de muro perimetral e instalación de malla eléctrica



Foto 8: Sustitución de sistema eléctrico



Foto 9: Reparación de repello y cernido



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Bats Macz

Firma y sello del Presidente de la OPE



Profructo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

