



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Santa Cruz Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACAMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0009-45	FECHA:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024.



FOTOGRAFÍA 1. MÓDULO 1. SE PROPONE INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN 4 AULAS.



FOTOGRAFÍA 2. MODULO 1 SE PROPONE INSTALACION DE PISO CERAMICO.



FOTOGRAFÍA 3. MODULO 1 SE PROPONE INSTALACION DE PISO CERAMICO EN CORREDOR DE AULAS



FOTOGRAFÍA 4. MODULO 2 SE PROPONE COLOCACION DE CERNIDO BLANCO



FOTOGRAFÍA 5. MODULO 3 SE PROPONE CAMBIO DE PUERTAS DE DOS AULAS Y DOS SANITARIOS



FOTOGRAFIA 6. MODULO 3 SE PROPONE RECORTAR Y DARLE MANTENIMIENTO A 4 PUERTAS DE 4 AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Lorena Costeí Cines
Firma y sello del Presidente de la OMA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

