

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ARCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-2818-43	FECHA:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: CAMBIO DE ENTECHADO DE COCINA POR SITUACIÓN DE QUE SE ENCUENTRA MUY AUJERIADA, Y SE LEVANTA LA PALOMERA, PARA QUE VENTILE MAS EL HUMO



Foto 2: REMODELACION DE POLLETON DE COCINA, SE LEVANTARA CUATRO LADRILLOS MAS SE COLOCARA, UNA PLANCHA Y SE REFORZARA.



Foto 3: CAMBIO DE PILA, POR UNA NUEVA LA PILA EN USO SE CUENTRA YA RAJA EN AMBAS PILETAS AL MOMENTO DE DE LAVAR CUALQUIER COSA SE RIEGA EL AGUA SE LE DIO UN PEQUEÑO REPARO



Foto 4: REPACION DE PORTON DE ACCESO, SE CAMBIARA LA ESTRUCTURA Y SE CAMBIARAN LAS BISAGRAS, LA LAMINA Y SE PINTARAN DE NUEVO




Foto 5: CAMBIO DE PISO ANTICILIZANTE DE CORREDOR CAMBIO DEL PISO DE ENTORTADO POR UN PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE




Foto 6: CAMBIO DE VENTAL A PVC Y BALCONES, SE CAMBIARAN LAS VENTAS DE LADO IZQUIERDO ENTRANDO POR EL PORTON POR NUEVAS, LAS QUE YA ESTAN MUY DETERIORADAS Y LOS VIDRIOS YA NO SE ENCUETRA EN BUE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ARCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-2818-43	FECHA:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto7: CAMBIO DE PISO DE AULA 1-2 , SE CAMIARAN EL PISO DE ENTORTADO POR UN PISO CERAMICO DANDO LE UN MEJOR ASPECTO AL AULA SE ENCUENTRA DE LADO IZQUIERDO ENTRANDO POR EL



Foto 8: CAMBIO DE PISO DE AULA 2-2 SE CAMIARAN EL PISO DE ENTORTADO POR UN PISO CERAMICO DANDO LE UN MEJOR ASPECTO AL AULA SE ENCUENTRA DE LADO IZQUIERDO ENTRANDO POR EL



Foto 9: CAMBIO DE VENTANA DE DIRECCIÓN SE CAMBIARA LA TOTALIDAD DE LA VENTA, DE LA DIRECCIÓN Y SE LE AGREGARA UN VASTIDOR CON MALLA PARA EVITAR QUE QUIEBREN LAS VENTANAS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

