

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NISNIC, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0180-41	FECHA:	MAYO DE 2024



Foto1: CAMBIO DE LAMINAS




Foto 2: CAMBIO DE ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINAS



Foto 3: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 4: PINTURA DE PORTÓN Y CAMBIO DE CHAPA



Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE AULAS




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CANAL PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF NISNIC


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NISNIC, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0180-41	FECHA:	MAYO DE 2024




Foto7: PINTURA DE MUROS EXTERIORES




Foto 8: PINTURA DE MUROS INTERIORES



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO EN AULAS




Foto 10: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO EN SALÓN



Foto 1: CAMBIO DE FLIP-ON DE 20 Y 15 AMPERIOS A 40 AMPERIOS POR SOBRECARGA DE CORRIENTE




Foto 12: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público