

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristobal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cumbre de Pamuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0204-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: Cambio de techo de salon por deterioro, óxido, inclemencia de tiempo y por años de instalación.




Foto 2: Cambio de techo de salón por deterioro, oxido, inclemencia de tiempo y por años de instalación.




Foto 3: Cambio de techo de cocina y comedor por deterioro e inclemencia del tiempo.



Foto 4: Cambio de techo de cocina y comedor por deterioro e inclemencia del tiempo.



Foto 5: Instalación de piso ceramico del salón de usos multiples.






Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

