

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB-TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAMPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0021-45	FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: PISO ACTUALES DE LAS AULAS POR MEJORAR



Foto 2: PUERTAS A REMODELAR



Foto 3: EL ESTABLECIMIENTO NECESITA PINTURA EN LAS PAREDES DE LAS AULAS




Foto 4: LOS SANITARIOS COLAPSADOS, NECESITAN REPARLOS



Foto 5: MEJORAMIENTO DE MIGITORIOS CON CERAMICOS




Foto 6: COLOCACION DE BARANDALES EN CORREDORES DEL SEGUNDO NIVEL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

