

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | TACTIC |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO CHIMAXPOP | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CHIMAXPOP |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-04-0025-43 | FECHA: | 18/07/2024 |




Foto 1: Sustitución de piso



Foto 2: Pintura interior y exterior de escuela





Foto 3: Sustitución de Baños



Foto 4: Sustitución de Láminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Ordenar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | TACTIC |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO CHIMAXPOP | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CHIMAXPOP |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-04-0025-43 | FECHA: | 1/08/2024 |




Foto 1: Construcción de Baños




Foto 2: Reparación Ingreso Principal a Escuela




Foto 3:




Foto 4: Sustitución de piso antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público