


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO x DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA FRÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0037-43	FECHA:	MAYO 2024



SUSTITUCION DE PINTURA



SUSTITUCION DE PUERTAS DE BAÑO



SUSTITUCION DE VENTANAS A BALCONES



SUSTITUCION DE TUBOS FLUBIALES





SUSTITUCION DE PINTURA INTERIOR EXTERIOR



SUSTITUCION DE TECHO DEL BAÑO POR DETERIORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la Junta</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA FRÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0037-43	FECHA:	MAYO 2024






SUSTITUCION DE INODORO POR DETERIORO



SUSTITUCIÓN DE TECHO POR DETERIORO



SUSTITUCION DE REPELLO DE PARED



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPI	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

