

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP EDUARDO LEMUS DIMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A CALLE 3-38 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0253-42	FECHA:	16 DE OCTUBRE 2024




Foto1: La cubierta de lámina del segundo nivel se encuentra en mal estado, en épocas de lluvia, el agua se filtra.




Foto 2: Es necesario hacer el cambio de láminas del segundo nivel, ya que el salón es utilizado para actividades culturales de la escuela.



Foto 3: Es necesario la instalación de cielo falso de las aulas del segundo nivel, para poder disminuir el calor en verano, y el frío en época de invierno.



Foto 4: Instalación de cielo falso en el corredor del segundo nivel del Centro Educativo, para disminuir el calor en esta área.



Foto 5: El piso de los sanitarios se debe de cambiar instalando piso antideslizante, para evitar accidentes con los estudiantes.



Foto 6: Cambio de piso en aulas por deterioro en el primer nivel de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP EDUARDO LEMUS DIMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A CALLE 3-38 ZONA 2
ESTABLECIMIENTO:	16-04-0253-42	FECHA:	16 DE OCTUBRE 2024



Foto 7: Cambio de piso en aulas por deterioro en el primer nivel de la escuela.




Foto 8: Cambio de piso en aulas por deterioro en el primer nivel de la escuela.



Foto 9: Cambio de piso en aulas por deterioro en el primer nivel de la escuela.



Foto 10: Cambio de piso en aulas por deterioro en el primer nivel de la escuela.



Foto 11: Cambio de piso en la cocina, por piso antideslizante.





Foto 12: 4 tazas de inodoros se encuentra en mal estado, y se necesitan cambiarlos para prevenir algún accidente o enfermedad por el agua que se filtra en ellos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPE

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP EDUARDO LEMUS DIMAS	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	2A CALLE 3-38 ZONA 2
ESTABLECIMIENTO:	16-04-0253-42	FECHA:	16 DE OCTUBRE 2024



Foto 13: Se necesita instalar azulejos en lavamanos y paredes de los sanitarios, para que el agua no se filtre en la pared y provoque humedad.



Foto 14: El piso de los sanitarios se debe de cambiar e instalar azulejo antideslizante, para evitar accidentes con los estudiantes.




Foto 15:






Foto 16:



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPEP
TACTIC, ALTA VERAPAZ
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
EDUARDO LEMUS DIMAS

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
Escuela Educativa
Tactic, Alta Verapaz