

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Tactic
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0266-43	FECHA:	Mayo de 2024



Foto1: Sustitución de cerco perimetral.



Foto 2: Sustitución de cerco lado frontal.



Foto 3: Sustitución de ventanas por deterioro.




Foto 4: Sustitución de piso por deterioro.



Foto 5: Sustitución de baño y accesorio por deterioro.



Foto 6: Sustitución de entechado de baño por deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

flora oves ou ej
Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

