

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ.	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PLATANAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-3844-43.	FECHA:	30/08/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DEL AULA 1.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO POR PISO CERÁMICO DEL AULA 1.




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TECHO DE LÁMINA DEL AULA 1.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LAS CUATRO PAREDES DEL AULA 1.



Foto 5: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE LA BASE DE BLOCK DE LAS CUATRO PAREDES DEL AULA 1.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO DEL AULA 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

