

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERÍO LA LIBERTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0005-42	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Módulo 2: Las láminas se encuentran mal estado que ameritan sustitución.



Foto 2: Módulo 1: Se puede apreciar que la cubierta de lámina están deterioradas por el paso del tiempo.



Foto 3: La cubierta de lámina de la cocina, con corrosión y en mal estado que requiere sustitución.



Foto 4: La estructura de soporte de metal requiere de mantenimiento.



Foto 5: Las puertas con alto grado de corrosión, en mal estado que amerita mantenimiento y sustitución.



Foto 6: Las ventanas se encuentran deterioradas requiere de sustitución de vidrios y de mantenimiento de balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

XRM

Firma y sello del Presidente de la ODP



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

