

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO LA LIBERTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0005-42	FECHA:	14/10/2024



Foto 1: En la fotografía se aprecia el proceso de desinstalación de las láminas de zinc deterioradas para ser remplazadas laminas troqueladas calibre 26.



Foto 2: Instalación de láminas troqueladas calibre 26 en atención a las especificaciones establecidas.



Foto 3: Desinstalación de láminas de zinc que corresponde al módulo de la cocina.



Foto 4: Estado de la estructura de techo previo a la aplicación de trabajo de mantenimiento que amerita.



Foto 5: Las puertas previo a ser instaladas en las aulas que fueron priorizadas en sustitución.




Foto 6: Se observa el trabajo de mano de obra calificada en la instalación de balcones nuevos para la protección de las ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X R M

Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

