

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Tamahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Guaraxul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0008-43	FECHA:	9/05/2024.



Foto1: Techos en mal estado.



Foto 2: Goteras de techo.



Foto 3: Portón en mal estado.



Foto 4: Puertas Picadas.



Foto 5: Muro perimetral destruido.



Foto 6: Muro perimetral deteriorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angel David Escobar

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

