

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO POPABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0280-43	FECHA:	08 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Cubierta de lámina módulo 1.




Foto 2: Cubierta de lámina y estructura.



Foto 3: Vidrios y balcones.



Foto 4: Cubierta de lámina y estructura a sustituir en servicios sanitarios.



Foto 5: Puertas de Servicios Sanitarios.



Foto 6: Reparación de Cocina: estufa en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

