

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM FELICIANO A. CONTRERAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIQUIM GUAXCUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0281-43	FECHA:	05/09/2024




Foto 1: Estado de las láminas del módulo 1, que se encuentran oxidadas que ameritan sustitución.



Foto 2: Vista desde otro ángulo la situación de las láminas del módulo 1 que será intervenida.



Foto 3: En esta fotografía se aprecia el estado de las láminas oxidadas que corresponden al módulo 2.



Foto 4: En esta gráfica se observa la situación de las láminas del módulo 3 que corresponde a la cocina y baño respectivamente.




Foto 5: La cubierta de lámina del módulo 3 vista desde otro ángulo, que amerita la sustitución.




Foto 6: Esta es cubierta de lámina actual del módulo 4 que corresponde a la batería sanitaria para niños y niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

