

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Miguel Tucurú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mangales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0015-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: se observa el deterioro del cerco perimetral.



Foto 2: se observa la medición del cerco perimetral arruinado.



Foto 3: padres de familia midiendo el cerco perimetral dañado por terceras personas.



Foto 4: cerco perimetral en mal estado.



Foto 5: participación de padres de familia en la observación y medición de la circulación perimetral dañadas por personas ajenas del centro educativo.



Foto 6: circulación perimetral en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

