

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VICTORIA 15 DE OCTUBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0027-43	FECHA:	19/02/2023



Foto 1. SE observa deterioro del muro perimetral




Foto 2. Sustitucion de muro perimetral



Foto 3: Construccion de muro perimetral




Foto 4. Construccion de muro perimetral





Foto 5: Construccion de muro perimetral



Foto 6: Construccion de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------