

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JOSE CONCEPCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0030-43	FECHA:	



Foto 1: SE OBSERVA DE DETERIORO DE LA ESTRUCTURA POR TANTO DESPRENDIMIENTO PINTURAS EN LA PAREDES EN EL MODULO 1



Foto 2: SE OBSERVA EL DETERIORO DEL PISO DEL MODULO 2



Foto 3: SE OBSERVA EL MODULO DE LOS BAÑOS HUMEDAD EN EL PISO



Foto 4: SE OBSERVA LA SUSTITUCION DEL MURO PERIMETRRAL




Foto 5: CAMBIO DE LETRINAS



Foto 6: SUSTITUCION DE VENTANAS POR VENTANAS DE VIDRIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rafael Botzoc CH

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

