

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Miguel Tucurú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0035-43	FECHA:	22/02/2024



foto No. 1 se observa el desgaste y deterioro de el muro



foto No.2 la pared se desprende por la falta de atension



foto 3. el trabajo realizado se esta perdiendo por no terminarlo



foto 4. se necesita mantenimiento y cambio de partes de las paredes



foto 5. modulo 2 necesita manternimiento en las estructuras metalicas y sustitucion de vidrios.






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--