

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta verapaz	MUNICIPIO:	San Miguel Tucurú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan Secanal II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1606-0065-43	FECHA:	10/05/2024



Foto1: Reparación de sanitarios techo laminas reforzar paredes cambio de puertas.




Foto 2: Cocina Escolar reparacion de techo laminas costaneras puertas balcones



Foto3: Cambio de puerta



Foto 4: reparacion de polleton de cocina



Foto 5: 4) Balcones de enfrente de 3mts largo x 1.50 ancho y 4) Balcones en la parte de atras de 2.40 mts x 1.50 ancho



Foto 6: Circulacion Perimetral de Maya de 2metros y tuvos galvanizados de 2mts total de circulacion 250mts cuadrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Euro Blum

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

