



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO TAMBAYAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TAMBAYAL , TUCURU A. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0318-43	FECHA:	8/04/2024



FOTO 1: CAMBIO DE LAMINAS EN TODO EL MODULO PRINCIPAL



FOTO 2: CAMBIO DE VIDRIOS DE VENTANALES DE AULAS




FOTO 3: REPARACION DE CONDUCCION ELECTRICA DE AULAS



FOTO 4: REPARACION DE PASILLO DE ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público