

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO NUEVA ESPERANZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA ESPERANZA, TUCURU A. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-1512-43	FECHA:	14/05/2024




CONTINUIDAD DE MURO PERIMETRAL




CONTINUIDAD DE MURO PERIMETRAL



PINTURA EN PAREDES DEL ESTABLECIMIENTO



PINTURA EN PAREDES DEL ESTABLECIMIENTO





REPARACIÓN DE LA PARED DEL BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES



REPARACIÓN DE LA PARED DEL BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Escuela Educativa Pública