

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Miguel Tucurú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Peniel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-8665-46	FECHA:	12-03-2,024



Foto1: Se observa el orificio de la malla en esta área.



Foto 2: Se observa desprendimiento de los postes de madera que pueden ocasionar un peligro.



Foto 3: Se observa parte dañada de la malla.



Foto 4: Se observa malla desplomada.




Foto 5: Se observa deterioro de la malla.




Foto 6: Se observa desprendimiento de malla en la parte trasera del modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

