

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO HEBRON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO HEBRON, TUCURU A. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-9026-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Se observa el mal estado del aula, presentando una incomodidad para los estudiantes seguir recibiendo clases en dicho espacio




Foto 2: Se observa el mal estado del techo del aula, presenta goteras



FOTO 3. En la batería de baños de niñas(4 sanitarios) se observa la fuga de agua.




Foto 4. Batería de baños de niños (2 sanitarios), ambos presentan fuga de agua.



Foto 5: Se observa el mal estado dentro y fuera de las tazas sanitarias.



Foto: Se observa el deterioro en los tanques de los sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

