

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Jolomjix III Jalaute Aldea Teleman	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Jolomjix III Jalaute Aldea Teleman
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0057-43	FECHA:	05 de Septiembre de 2024



Foto 1: En esta fotografía se observa la presentación y el estado de oxidación de las laminas por lo que se considera un peligro para la salud de los niños porque puede provocar una enfermedad similar a la gripe con síntomas de sabor metálico.



Foto 2: La puerta de madera ya esta muy gastada y en estado de humedad por la lluvia absorbe bastante agua y esta con moho.



Foto 3: Las ventanas son de madera y se necesita cambiar por motivos de que no son muy adecuados para un aula y se siente demasiado calor dentro del edificio.



Foto 4: La pared es de 5 hiladas de block y 6 hiladas de tabla por lo tanto es de emergencia la reparación de los mismos debido a la humedad ya se encuentran en estado de moho y humedad avanzada.



Foto 5: Las paredes estan muy dañadas y en peligro de desprendimiento ya que los niños que resiben clases dentro de este edificio son pequeños y es muy riesgoso para ellos.



Foto 6: Se puede observar que el piso ya esta con demaciados agujeros tanto dentro y fuera del aula, debido a que la torta de cemento ya no esta en buenas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enrique Chub Beb

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

