

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Quinich II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0062-43	FECHA:	4/09/2024



Foto1: Se observa el deterioro de las laminas portantes del modulo 1



Foto 2: Se observa el deterioro de la puerta portante del modulo 1



Foto 3: Se observa el deterioro de las puertas portantes del modulo de los baños.




Foto 4: Se observa el desgaste de canales en el modulo 1



Foto 5: Se observa las láminas portantes de la cocina del modulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

