



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PORVENIR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0088-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 1: Se observa el deterioro de las laminas portantes del modulo 1.



Foto 2: Se observa el deterioro portante del modulo 1.



Foto 3: Se observa el muro dañado del modulo 2.



Foto 4: Se observa los cercos donde se colocaria las mallas





Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PORVENIR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0088-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 1: Se observa el deterioro de las laminas portantes del modulo 1.



Foto 2: Se observa el deterioro portante del modulo 1.



Foto 3: Se observa el muro dañado del modulo 2.



Foto 4: Se observa los cercos donde se colocaria las mallas



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

