



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAAZ	MUNICIPIO:	PANZOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARCELAMINETO EL ZAPOTAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL ZAPOTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 07 - 0104 - 43	FECHA:	4/09/2024



Foto 1: Se observa que se necesita el cambio total del techo de las aulas ya que cuando llueve filtra agua y los niños son los mas afectados.



Foto 2: Se observa que las conexiones electricas requiere un cambio total cambio ya que hace un tiempo hubo un corto circuito y quemó toda la conexión eléctrica.



Foto 3: Reparación y mantenimiento de balcones ya que están bien oxidadas



Foto 4: Se observa que la torta del piso ya está deteriorada que solo se levanta cuando barren los niños y se ve la tierra, se estanca el agua cuando llueve y filtra la lluvia.




Foto 5: BAÑOS. Requiere mantenimiento, repello y cambio de techo ya que el aire se levantó el techo respectivo.



Foto 6: Las costaneras necesitan mantenimiento y reparación ya que están oxidadas y otras que están pandiadas ya que por clemencias de la naturaleza de vientos, pasó volando un árbol sobre el techo de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

