

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Casepio Turcios Lima	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Luis Augusto Turcios Lima
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0157-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Galera existente para uso de cocina, (cambio de entechado y estructura metálica)



Foto 2: Galera que se necesita sustituir.



Foto 3: Pil que se requiere sustituir.



Foto 4: Entechado que se requiere sustituir del Modulo II.



Foto 5: Pintura que se requiere sustituir.



Foto 6: Pintura de interior de Aulas que se requiere sustituir.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Turcios Lima	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Luis Augusto Turcios Lima
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0157-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: En esta fotografía se observa el deterioro en que se encuentra la cocina



Foto 2: Las condiciones en que se encuentra no es un lugar adecuado para preparar alimentos para los niños




Foto 3: Se encuentra en malas condiciones el piso



Foto 4: Las condiciones de los sanitarios es lamentable para los niños del centro educativo



Foto 5: Se observa el inodoro que usan los niños y niñas



Foto 6: Se encuentra en mal estado el inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

