



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA VILLA NUEVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0202-43	FECHA:	22/02/2024




Foto 1: Se observa el deterioro de la estructura portante del modulo 1




Foto 2: Se observa el la presencia del calor y la lluvia en frente de las aulas




Foto 3: Se observa el deterioro de las laminas portante




Foto 4: Se observa las estructuras del las aulas



Foto 5: Se observa que la cocina presenta condiciones precarias

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

