

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL SOMPOPERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0027-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: Techo deteriorado de aula 3, bodega y direccion. Puerta en mal estado, agujeros en la pared.



Foto 2: Techo de cocina en malas condiciones, sin puerta, paredes con agujeros.



Foto 3: Techo y puertas deterioradas de los baños, agujeros en las paredes que dividen.



Foto 4: Cocina sin agua, sin chorro, sin torta de cemento.



Foto 5: 3 aulas, dirección, bodega, cocina y baños sin pintura.



Foto 6: En esta fotografia se observa el deterioro de la pintura del balcon .

Observación: Si es necesario se puede agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CEB


Firma y Sello Director Centro Educativo Público