

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SEOCOB EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0064-43	FECHA:	17/08/2024



Foto 1: Se observa la necesidad de la torta de cemento dado que en época de lluvia se enloda. Y los canales pluviales dado que el agua se estanca por la inexistencia de cunetas.



Foto 2: Se observa la necesidad de las cunetas de concreto, la impermeabilización de losa y las bajadas pluviales.




Foto 3: Se observa la necesidad del desayunador y la pila de concreto



Foto 4: Se observa la necesidad de impermeabilizar la losa y las cunetas de concreto



Foto 5: Se observa la necesidad de lavamanos



Foto 6: Se observa la necesidad de los canales pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público