

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Las Puertas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0071-43	FECHA:	23/02/2024



Foto1: Se observa el deterioro de la estructura portante, desprendimiento pintura en las paredes en el modulo 2



Foto 2 Se observa el deterioro de los canales de la escuela portante en el modulo 2



Foto 3: Se observa en area deterioro de la maderas en mal estado o desprendimiento de capote en modulo 3




Foto 4: Sustitucion de bodega del establecimiento, modulo 3



Foto 5: Se observa modulo de de baño de niñas, las puertas expuesto a la humedad



Foto 6: Se observa al modulo de letrinas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

