



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad de Sehorn Santo Domingo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sehorn Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0087-43	FECHA:	19 de abril de 2024



Foto1: . Foto del daño de techo del aula



Foto 2: La estructura de madera ya esta por colapsar por el daño



Foto 3: Pared del aula inconclusa cubierta de lamina provisionalmente



Foto 4: las vigas de madera y las laminas ya estan deterioradas



Foto 5: Las puertas, el techo y pintura de los baños necesita remozamiento



Foto 6: Una de las areas del perimetro del establecimiento que necesita circular con malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Escolar

