

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD DE SELOKBILCHOCH SEYUC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SELOKBILCHOCH SEYUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0095-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024



foto 1, se observa el deterioro de la cubierta de lamina asi como el mantenimiento de las costaneras de acuerdo al modulo 1 y 2



foto 2: se observa el porton actual en deterioro, se solicita uno nuevo de metal de acuerdo al modulo 3



foto 3: se observa el deterioro de las puertas, por lo que necesita reparacion de acuerdo al modulo 4



foto 4: se observa la falta de mantenimiento de las ventanas, por lo que necesita de lijada y pintura y la susticion de piezas de vidrio, de acuerdo al modulo 5 y 7




foto 5. se observa el deterioro del color de las paredes, por lo que se necesitara pintar en el exterior o en el interior del establecimiento de acuerdo al modulo 6



foto 6: se observa que el material que limita las colindancias del establecimiento no estan condiciones, por lo que se realizara un muro perimetral de acuerdo al modulo 8

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

