

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Cumbre Sekaquib	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Cumbre Sekaquib
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0103-43	FECHA:	23 de febrero 2024



Foto 1: En esta fotografía se observa el deterioro de los vidrios en 4 aulas y dirección



Foto 2: En esta fotografía se observa que el sanitario se encuentra en mal estado tanto techo y puerta.




Foto 3: Se observa, se sufre de hacinamiento por lo que se toma en cuenta realizar un cambio total de las paredes con material de block.




Foto 4: se observa cocina con puerta de madera por lo que se ve la necesidad de realizar mantenimiento de puertas y ventanas y sustituirlas de metal



Foto 5: se observa fotografía con pintura deteriorada en espacio exterior



Foto 6: fotografía donde se muestra la falta de pintura en parte interior de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en las hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

