

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN ANTONIO SEPACUITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0124-43	FECHA:	26 DE FEBRERO DE 2024



Foto1: Se observa que en los alrededores del establecimiento, no se cuenta con un limite entre las casas aledañas, lo que vulnera la infraestructura del mismo.



Foto 2: La falta de una delimitacion hace que personas ajenas transiten dentro de las instalaciones.



Foto 3: Del lado de los baños y la cocina se observa la falta de un muro perimetral.



Foto 4: Se observa que en la entrada del establecimiento esta abierta, lo que podria causar algun accidente por el paso de vehiculos.




Foto 5: foto del lado posterior a la cocina del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

