

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SILLAB II CHIIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-2314-43	FECHA:	5/09/2024



Se observa que las ventanas de la escuela en la parte de atrás entra el agua cuando llueve.



Se observa que las ventanas parte frontal de la escuela, que los balcones están deterioradas.



Se observa que las ventanas de la escuela se necesita reparar por las implemencias del tiempo. (Sol, Lluvia y Frio).



Se observa el daño por el deterioro de las esquinas de la cocina.



Se observa el deterioro de las laminas de la cocina.



Se observa el techo y las costaneras de la cocina que están muy dañadas por el pasar de los años y por las inclemencias del tiempo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
E.O.R.M.  
COMUNIDAD SILLAB II CHIIS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCION  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
COMUNIDAD SILLAB II CHIIS  
SENAHU, A.Z.