

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OQUEBA XICACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0145-43	FECHA:	MAYO 2024



Foto1: láminas deterioradas parte de enfrente. Aula 1



Foto 2: láminas deterioradas parte de atrás. Aula 1



Foto 3: estructura de soporte de metal. Aula 1



Foto 4: estructura de soporte de metal. Aula 1



Foto 5: puerta de aula 2 deteriorada, mal reparada mal instalada, requiere sustitución



Foto 6: puerta de aula 3 deteriorada, mal hecha, mal instalada requiere sustitución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la Junta



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OQUEBA XICACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0145-43	FECHA:	MAYO 2024



Foto 7: puertas de salon 1 necesita mantenimiento



Foto 8: puerta 2 necesita mantenimiento




Foto 9: puerta 3, necesita mantenimiento



Foto 10: puerta 4, necesita, mantenimiento




Foto 11: puerta 5 y 6 necesita mantenimiento




Foto 12: canales y bajadas de pluviales, necesita sustitución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORFUELA OFICIAL RURAL ALDEA OQUEBA XICACAO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OQUEBA XICACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0145-43	FECHA:	MAYO 2024



Foto13: sustitucion de canales y bajadas pluviales 2




Foto 14: sustitucion de canales y bajadas pluviales 3




Foto 15: se necesita pintura exterior



Foto 16: se necesita pintura exterior



Foto 17: pintura exterior





Foto 18: pintura exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OQUEBA XICACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0145-43	FECHA:	MAYO 2024




Foto 19: se necesita pintura interior, ambiente 1




Foto 20: se necesita pintura interior, ambiente 2




Foto 21: se necesita pintura interior, ambiente 3



Foto 22: se necesita pintura interior, ambiente 4



Foto 23: pintura interior, ambiente 5



Foto 24: pintura interior, ambiente 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.R.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OQUEBA XICACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0145-43	FECHA:	MAYO 2024



Foto 25: reparacion de ventanas, ambiente 1. sustitucion de vidrios



Foto 26: reparaciones de ventanas, ambiente 2. sustitucion de vidrios



Foto 27: reparaciones de ventanas ambiente 3, sustitucion de vidrios



Foto 28: reparaciones de ventana ambiente 4, sustitucion de vidrios



Foto 29: reparacion de ventana, sustitucion de vidrios, ambiente 4. vista en el interior



Foto 30: sustitucion de vidrios, ambiente 5.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Cuantificar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OQUEBA XICACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0145-43	FECHA:	MAYO 2024




Foto 31: Es importante un portón, por la ubicación del establecimiento a orillas de la carretera principal, considerando la seguridad de los niños. Las bases ya están hechas el portón no se ha podido instalar.






Foto 32: otra vista de la ubicación donde es necesario el portón.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales a 400 el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P. OFICIAL ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA OQUEBA XICACAO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

