

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Secanche II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Secanche II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0148-43	FECHA:	9/04/2024



Foto 1: El piso del establecimiento requiere sustitucion para tener un adecuado lugar para los estudiantes




Foto 2: El establecimiento requiere pintura en muros interiores y exteriores




Foto 3: El techo del establecimiento tiene filtracion de agua por lo tanto requiere cambio



Foto 4: La estructura del establecimiento requiere mantenimiento en sus paredes y en su estructura de techo




Foto 5: Para el funcionamiento de los baños requiere mantenimiento en estructura



Foto 6: Las ventanas del establecimientos muestran deterioro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Martin chub cox*  
Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

