

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Seraxquen Tanchí	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Seraxquen Tanchí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0161-43	FECHA:	13/09/2024




Foto1: Sustitución de láminas acanaladas a láminas troqueladas, y estructura de madera a costaneras.




Foto 2: Rehabilitación de Estructura de techo a estructura de costaneras, láminas troqueladas y piso de torta de concreto.



Foto 3: Rehabilitación de puertas y cernido de pared.



Foto 4: Rehabilitación de puertas a metal y cernido de paredes interior y exterior.



Foto 5: Rehabilitación de puertas, cernido de paredes y torta de concreto de cemento.




Foto 6: Rehabilitación de ventanas a ventana balcon con vidrios y cernido de paredes interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	---	--