

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chijomj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0163-43	FECHA:	sep-24



Foto 1: entortado de corredor de modulo 1




Foto 2: sustitucion de cubierta de lamina deteriorada



Foto 3: sustitucion de capote de madera por metal



Foto 4: sustitucion de puerta de madera por puerta de metal



Foto 5: sustitucion de canales de agua pluviales



Foto 6: reparacion de puertas de metal de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ama carolina Bol Park*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chijomj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0163-43	FECHA:	sep-24




Foto 7 : repello de muros y pintura




Foto 8: sistema electrico modulo 2



Foto 9: sustitución de laminas y puerta de madera, repello y pintura







foto 10: sustitución de ventanas de madera, por metal



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

