

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CENTRO GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0178-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: El techo del modulo 1 se necesita cambair de lamina.



Foto2: El techo del modulo 2 del establecimiento requiere cambio de lamina.



Foto 3: Mantenimiento de estructura de techo de metal.



Foto 4: Mantenimiento de las puertas del sanitario.



Foto 5: Sustitucion de torta de piso por piso ceramico.



Foto 6: Se observa el piso en mal estado, se colocara piso ceramico del modulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPA</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---